

令和6年4月24日

保適証サービス利用事業者 各位

(一社) 岡山県自動車整備振興会

保適証サービス（ブラウザ型）で保安基準適合標章 PDF を印刷する場合の留意点について

令和6年4月22日から、保適証サービス（ブラウザ型）を利用して、保安基準適合標章 PDF を標章専用紙に印刷した際に、以前と比べて印刷位置がズレてしまうという事象が発生している、との問合せが複数寄せられたことから、NTT データにて確認を行ったところ、「Microsoft Edge」及び「Google chrome」のアップデートによる影響で、当該ブラウザ（最新バージョン）上で当該 PDF を印刷すると、ズレが生じてしまうことがわかりました。

これを回避する方法としては、ダウンロードした当該 PDF をブラウザの印刷機能を利用せず、ダウンロード先のフォルダから PDF ファイルを Adobe Acrobat Reader 等により別途開きなおして印刷を行うことにより、従来の印刷位置のまま標章専用紙に印刷できるとのことですので、ご対応の程よろしく願いいたします。